

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Русские Газовые Турбины"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Завод в г. Калуга					
Производственная служба					
3/24. Слесарь по ремонту газовых турбин 5-го разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
4/24. Слесарь по ремонту газовых турбин 5-го разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
5/24. Станочник широкого профиля 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
6/24. Оператор установок пескоструйной очистки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7/24. Оператор установок пескоструйной очистки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8/24. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
9/24. Электрогазосварщик 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
10/24. Электрогазосварщик 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
11/24. Оператор-наладчик станков с ЧПУ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
12/24. Оператор установки газотермического напыления	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
13/24. Оператор установки газотермического напыления	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			

	повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).				
Технологический отдел					
Группа технического контроля					
16/24. Дефектоскопист 2 уровня	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
17/24. Дефектоскопист 2 уровня	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При работе в зоне повышенного уровня шума использовать противошумные вкладыши (наушники).	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума.			
Группа главного инженера					

Дата составления: 13.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____	_____	_____	_____
Руководитель завода		Мосин А.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____	_____	_____	_____
Специалист по персоналу		Гришанова А.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Начальник производственной службы		Юрков А.И.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Главный инженер		Ратников А.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Руководитель группы ОТЭП и ПБ		Большакова А.Е.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____	_____	_____	_____
4472		Чепайкин Антон Сергеевич	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)